



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REPARO, REFORÇO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO VISANDO A RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE IGREJA NOVA/AL.

**QUESTIONAMENTO:**

1) Consta no Edital da Tomada de Preço Nº 15/2018, anexo (página 23) do item 4.1 **TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS** a especificação referente à aplicação das resinas flexíveis de poliuretano, contudo se observa que no documento **PLANILHA DE CUSTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO** na página 33 do edital não consta a composição deste serviço, **não será necessário a injeção de espuma de poliuretano hidro expansiva e a perfuração e instalação de bicos de injeção para aplicação do PU?**

2) Consta no Edital da Tomada de Preço Nº 15/2018, anexo (página 23) a especificação referente “o concreto deverá ser cortado em regiões onde há corrosão”, contudo se observa que no documento **PLANILHA DE CUSTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO** na página 33 do edital não consta a composição do serviço, **não será necessário à demarcação e definição da área de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado?**

3) Referente ao reservatório que vai ser recuperado consta no Edital página 21 da Tomada de Preço 15/2018, as fotos de dois reservatórios apoiados um com capacidade 500m<sup>3</sup> e o outro 250m<sup>3</sup>, **a planilha de custos contempla as áreas a serem recuperadas dos dois reservatórios?**

4) Não será necessário fazer a pintura da logomarca padrão casal no reservatório?

**RESPOSTA:**

**Em consulta ao corpo técnico de engenharia da CASAL, informamos o seguinte:**

1. Não há fissuras aparente no reservatório, por isso não há necessidade de injeção de poliuretano;
2. Não haverá necessidade de demarcação de área com disco de corte;
3. Sim, a planilha de custos contempla os dois reservatórios;
4. O custo da logomarca será incluído no custo da pintura.

Em, 15 de junho de 2018.

  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Presidente da Comissão de Licitação