

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZADAS - OUTUBRO/2024

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA - SUENG

GERÊNCIA DE OBRAS – GEOBS

(SUPOB1, SUPOB2 e SUPOB3)

OBRA:	EMPRESA:	FISCAL:
Povoados Serra do Bernardino e Renascença (Estrela de Alagoas)	CASAL	Denisson Lopes
Loteamentos Novo Dia II (Arapiraca)	UNIVEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Denisson Lopes
San Luis (Arapiraca)	L Q CONSTRUTORA LTDA	Denisson Lopes
Campo Belo II (Arapiraca)	BOMFIM E SILVA CONSTRUCOES LTDA	Denisson Lopes
Visita técnica e relatório de fiscalização em Estrela de Alagoas devido o Termo de Notificação emitido pela ARSAL.	ARSAL	Denisson Lopes
Nova ETA de Anadia	W & L	Denisson Lopes
Implantação de adutoras na Mata do Rolo/Rio Largo e construção da nova ETA de Rio Largo	BRK AMBIENTAL	Cid Carlos
Perfuração de Poços nos Residenciais Pedro Duarte Teixeira I e II e Diana Simon/Santa Amélia (Maceió)	ACQUAPOÇOS	Cid Carlos
Estação Elevatória de Esgotos 05/Santos Dumont. (Maceió)	SANAMA	Cid Carlos
Travessia do coletor tronco na BR - 316/Rua Edgar de Góes Monteiro, ao lado do DER/AL (Maceió)	SANAMA	Cid Carlos

Implantação do complemento de redes coletoras de esgotos, ligações de esgotos e recomposição de pavimentos em várias ruas do Conjunto Salvador Lyra (Maceió)	SANAMA	Cid Carlos
Complemento do coletor tronco na Avenida Tancredo Neves (Clima Bom) [Maceió]	SANAMA	Cid Carlos
Travessia do coletor tronco na Avenida Durval de Góes Monteiro/Avenida Gov. Luiz Cavalcante (Tabuleiro) [Maceió]	SANAMA	Cid Carlos
Colocação das comportas da nova caixa de saída/distribuição da ETA Pratagy (Maceió)	BRK Ambiental	Cid Carlos
Colocação e interligação da tubulação entre a antiga e a nova caixa de saída/distribuição da ETA Pratagy (Maceió)	BRK Ambiental	Cid Carlos
Confeccionamento de bloco de ancoragens na ETA Pratagy (Maceió)	BRK Ambiental	Cid Carlos
Colocação e interligação das novas adutoras de distribuição entre a nova caixa de saída e as adutoras de distribuição antigas na ETA Pratagy (Maceió)	BRK Ambiental	Cid Carlos
Desativação do funcionamento da antiga caixa de saída/distribuição na ETA Pratagy (Maceió)	BRK Ambiental	Cid Carlos
Conclusão da nova caixa de saída/distribuição na ETA Pratagy (Maceió)	BRK Ambiental	Cid Carlos
Conclusão da nova caixa de saída/distribuição na ETA Pratagy (Maceió)	BRK Ambiental	Cid Carlos
Verificação conjunta com a Comissão, nos Residenciais Mário Peixoto I e II (Maceió)	ENGEMAT	Cid Carlos
Verificação conjunta com a Comissão, nos Residenciais Reserva das Águas, Reserva da Mata (Maceió)	TELESIL	Cid Carlos

Fiscalização das obras de Reforma e Ampliação da ETA Matriz de Camaragibe	SANHIDRO	Carlos Roberto
---	----------	----------------

Cristovam Lins Filho

Gerente de Obras – GEOBS/SUENG/VPE

Mat.:2463